

Image Wear Oy



| | |
|---------------------------|--|
| Demo | Tarjottava materiaali avaukseen |
| Yritys | Image Wear Oy |
| Lähtöraaka-aine ja -tuote | Työvaatteita, suurin osa kudottua materiaalia Lähinnä PES/CO, 100 % PES, 100 % CO |
| Prosessi | Käytetyt työvaatteet kerättiin, lajiteltiin ja kovat osat poistettiin. Jäljelle jäänyt tekstiilimateriaali avattiin, kehrättiin langaksi ja kudottiin kankaaksi |
| Lopputulos | Twill kangasta ja lankaa, koostumus: kierrätys CO 70% , PES 30% |
| Tärkeimmät huomiot | Materiaali on mukavan tuntuista ja hyvännäköistä. Ei täytä kaikkia työvaatemateriaalien laatukriteereitä, mutta on kuitenkin käytettävissä. |
| Sovelluskohteet | Materiaalia on koekäytetty esiliinana, tulossa muitakin tuotteita. |
| Asiakaskommentit | Testiasiakkaat ovat pääosin tykänneet essun mukavuudesta, pehmeystä ja hyvistä taskuista. Huonona puolena on ollut materiaalin nukkaantuminen sekä taskujen löystyminen. |

